

רבי קוטר גריפ

(40-300 מ"מ)

רבי קוטר גריפ סוף קו (40 מ"מ - 300 מ"מ)

רבי קוטר גריפ מעבר (40 מ"מ - 300 מ"מ)


רבי קוטר גריפ מאוגן (80 מ"מ - 300 מ"מ)

הכנת המוצר והצינור להתקנה:

חשוב לדעת!


בצנרת HDPE, יש להחדיר אביזרים נגד מערכת צינור Stiffeners

1. הכנס את האביזר נגד מערכת הצינור לתוך כל צינור כך ששפת הצינור תיגע בקצה הצינור.
2. הכנס טריז לתוך האביזר נגד מערכת הצינור.
3. השתמש בפטיש גומי להכנסת הטרז.



1


מדוד את הקוטר החיצוני של הצינור וודא שהמחבר תואם לו.



הערה: טווח העבודה של כל מחבר מוצג בתווית המוצר. ודא שהצינור אינו אובלי ושהוא נקי משריטות, מגומות ומפגמים אחרים שעלולים לפגוע באטימת המחבר.


2

הוצא את המחבר מהאריזה. בדוק את האביזר ואת טבעות הנעילה לאיתור נזקי הובלה וודא שכל החלקים נמצאים.




3

סמן את המרחק המינימלי להכנסת הצינור. עומק ההכנסה הנדרש למחבר.



גודל המחבר	עומק המינימלי להכנסת הצינור
40 מ"מ - 175 מ"מ (טווח 32 מ"מ)	95 מ"מ
175 מ"מ - 300 מ"מ (טווח 50 מ"מ)	125 מ"מ


המחבר מתאים למגוון רחב של קטרים נומינליים של צנרת. טווח הקטרים הנומינליים של כל מחבר מוצג בתווית המוצר. מדוד את האטם. מנגנון האטימה של המחבר מכיל אטם דו-שכבתי שליף: אטם פנימי נשלף ואטם חיצוני הידראולי המשתמש בלחץ המים כמגבר לאטימה. ניתן להסיר את האטם הפנימי כדי להתאים את המחבר לחיבור צינורות בעלי קטרים חיצוניים גדולים יותר. אין להסיר את האטם הפנימי אלא אם הקוטר החיצוני נמצא בחלק הגבוה של הטווח. טווח הגדלים המתאים מוצג בתווית המוצר. אם יש צורך להסיר את השכבה הפנימית של האטם, השתמש באגודל כדי לנתק את הקו המפריד ולשלוף את האטם מחוץ למחבר. יש לנתק במקום הייעודי מתחת לבורג הנעילה מרכזיים.



הכנת המוצר והצינור להתקנה:


4

הנח את האטם (לא מסופק על ידי קראוס) בין המחבר המאונך למוצר המאונך. חבר את המחבר לאוגן הקיים והדק את הברגים. הכנס את הצינור. תקע את הצינור במחבר כך שישכסה את הסימונים שביצעת בשלב 3.



5

הדק את בורגי טבעת הנעילה.



ודא שהסגירה נעשית על פי המומנט המצוין בתווית המוצר. לאחר ההידוק, בדוק שוב את מומנט הסגירה. הערה: להידוק הברגים, יש להשתמש במפתח מומנט. מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית. אין להשתמש בכלים אחרים כדי להדק את בורגי המחבר! במתברים עם טווח של 50 מ"מ (בעלי שני בורגי הידוק), יש להדק את הברגים באופן זה: א. הדק את בורג 1 על פי המומנט המופיע על תווית המוצר כדי להפעיל את האטם ב. הדק את בורג 2 על פי המומנט המופיע על תווית המוצר כדי להפעיל את מנגנון האחיזה הצרית ג. הדק לסירוגין את הברגים 1 ו-2 עד שתגיע למומנט המופיע על תווית המוצר.

6


הגבר את לחץ המים בצינור

ובדוק אם יש נזילות. במקרה של נזילה, הורד את הלחץ והגדל את מומנט הסגירה של ברגי המוצר בעד 30%. בדוק שוב שאין נזילות סביב האטם.

אזהרות



המוצר אינו מיועד לשימוש בצנרת גז כלשהי. שימוש כזה עלול לגרום ליציאת גז, התקלחות ונזק לרכוש ולנפש



המוצר אינו מונע שלפית צינור צרית. איגון המוצר דרוש במקרה של שימוש כמצמד. ללא איגון עלולה להגרם בריחת חומרים מהצינור וכן נזק לרכוש ולנפש



שים לב



אין לפרק את המוצר.

אין לגרז את הברגים.

ודא שהצינורות נתמכים היטב, המוצר אינו מתוכנן לשאת בעצמו את משקל הצינור.

נקח את שני קצות הצינור בעזרת מים. ודא שהצינור נקי מלכלוך ומפגמים שעלולים לפגוע באטימה. נקה את קצות הצינור עד למרחק השווה לאורך גוף המחבר או הטבעת המרכזית. ודא שאין קורוזיה על קצות הצינור שעלולה לפגוע באטימה. שוב, נקה את הצינור בעזרת מים.

המוצרים מוכנים לשימוש

