



# קשת ל-PVC

(63 מ"מ - 630 מ"מ)

אין לפרק את המחבר. אין לגרז את הברגים.


## הוראות כלליות:

הקשת מוכנה להתקנה.

**הערה:** אין לשחרר או להסיר את בורגי טבעות הנעילה.


**הערה:** אין לגרז את הברגים! אנו מיישמים גירוז יבש המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה באופן חד את מומנט הסגירה ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.

**הערה:** ודא שהצינורות נתמכים היטב. המחבר אינו מתוכנן לשאת בעצמו את משקל הצינור.




נקה את שני קצות הצינור בעזרת מים. ודא שהצינור נקי מלכלוך ומפגמים שעלולים לפגוע באטימה. נקה את קצות הצינור עד למרחק השווה לאורך גוף המחבר או הטבעת המרכזית.

## שלב 1




התחל בבחירת קטע התיקון המתאים לקוטר הנומינלי של הצינור. גודל המחבר מופיע על תווית הנתונים.


## שלב 2






סמן את המרחק המינימלי להכנסת הצינור על כל אחד מקצות הצינור. הסימון מציין את עומק ההכנסה הנדרש למחבר.

## שלב 3





הכנס את הצינורות אל תוך הקשת תוך כיסוי הסימונים שביצעת בשלב 3. יש לעגן את הקשת בבלוק בטון על מנת למנוע תזוזה. בחלקו החיצוני של המחבר ישנה אוזן שיש למקמה בתוך בלוק הבטון לתמיכה נאותה.



הדק את הברגים עד להשגת המומנט המצוין בתווית המוצר. לאחר ההידוק, בדוק שוב את המומנט.

אין לגרז את הברגים! אנו מיישמים על הברגים גירוז יבש, המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה את מומנט הסגירה באופן חד ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.

**הערה:** להידוק הברגים, יש להשתמש במפתח מומנט. מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית. אין להשתמש בכלים אחרים להידוק בורגי המחבר! למידע על הגדרות המומנט, עיין בתווית המוצר.

